

Информация об изделии

По всем вопросам обращаться по тел: + (351) 239-50-71, 239-50-72

Mipaterm					
Mipaterm - Однокомпонентная термостойкая краска, специально разработанная для придания декоративного внешнего вида и защиты от коррозии выхлопных систем автотранспорта, печей, каминов и т.д. Жаростойкость до +800°C.					
Цвет	Серебристый, чёрный				
Расход	8 – 10 м ² /литр				
Упаковка	750мл, 20л, 400мл (аэрозоль)				
Поверхность для нанесения	Металлические поверхности, подвергающиеся воздействию высоких температур до +800°C.				
Особые указания	Не наносить при T ⁰ ниже +10°C и влажности воздуха выше 75%.				
 Предварительная обработка	Тщательно обезжирить средством Mipa Silikonentferner Отшлифовать абразивом P500 - P600. Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжирить				
 Смешивание	Материал поставляется в готовом к нанесению виде.				
	Нанесение	Давление распыла	Диаметр сопла	Кол-во слоёв	Толщина слоя
	высокого давления	4 - 5 бар	1,5 мм	2	20 - 30 мкм
	HVLP	2 - 3 бар	1,3 - 1,4 мм	2	20 - 30 мкм
Межслойная выдержка – до матовения предыдущего слоя.					
	Воздушная сушка	Параметры сушки	от пыли	на отлип	монтажная прочность
		При +20°C	30 - 60 мин.	5 часов	24 часа
		При +60°C	10 - 15 мин.	40 - 60 мин.	после остывания
 Время выдержки	При ускоренной сушке 10 - 15 мин.				
Условная стойкость покрытия к растворителям появляется только после прогрева поверхности в течение 1 - 2 часов при +200°C. Оптимальные свойства покрытия и полная химическая и механическая стойкость достигается только после первой температурной нагрузки в течение 1 часа при температуре не менее +400°C.					

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля. Предусмотрено использование изделий специалистами и при следовании мерам безопасности. При переработке должны быть соблюдены мероприятия по безопасности и защите работ.